

Ремонт турбокомпрессора Garrett

786880-0006 / gtb1749vk

■ ЗАКАЗЧИК

Общая промышленность,
Санкт-Петербург

■ ДАТА

■ май 2020 года

ПРОБЛЕМА

Отсутствие мощности автомобиля,
скрежет со стороны турбокомпрессора.

ОПИСАНИЕ РЕМОНТА

Замена изношенных элементов турбины и полноценный ремонт электронного актуатора.

ОБОРУДОВАНИЕ

Стенд Cimat CMT-48VSR
Стенд TurboTestExpert

МЕТОДИКА РЕМОНТА

Ремонт выполнен в соответствии с методиками
СИМАТ-RUSSIA.

ФАКТЫ

Собран картридж из запчастей KODE, очищены и окрашены составные части турбины. Выполнена проверка на течь масла и высокоскоростная балансировка на стенде Cimat CMT-48VSR. Далее агрегат прошел динамическую настройку на стенде TurboTestExpert



📍 ЛО, ГАТЧИНСКИЙ Р-Н, Д. ВАЙЯЛОВО, ПРОМЗОНА СТР. 11 ☎ 8 800 100 47 46 ✉ INFO@TECHPROM.GROUP

🌐 WWW.TECHPROM.GROUP 🌐 WWW.CIMAT-BALANCING.RU 🌐 WWW.BELZONA.RU 🌐 WWW.KTREM.RU