

Ремонт турбокомпрессора

Opel/Frontera
VA63/28197X/RHB51P

■ ЗАКАЗЧИК

Общая промышленность,
Ленинградская область

■ ДАТА

август 2020 года

■ ПРОБЛЕМА

Завышенный осевой и радиальный
люфт, втулен корпус

ОПИСАНИЕ РЕМОНТА

Очистка горячей и холодной улиток, замена ротора, компрессорного колеса, корпуса и ремкомплекта фирмы KODE и финишная балансировка на стенде Cimat CMT-48VSR BigTwin. Агрегат был настроен на стенде Cimat TurboTest Expert имитирующий работу двигателя.

ОБОРУДОВАНИЕ

- Cimat CMT-48VSR BigTwin
- Cimat TurboTest Expert

МАТЕРИАЛЫ

Ремкомплект и ротор Kode

МЕТОДИКА РЕМОНТА

Ремонт выполнен в соответствии с методиками CIMAT-RUSSIA.

ФАКТЫ

Цена для ремонта: 18500 руб

Цена нового агрегата: 55000 руб

Выгода: 36500 руб



📍 ЛО, ГАТЧИНСКИЙ Р-Н, Д. ВАЙЯЛОВО, ПРОМЗОНА СТР. 11 ☎ 8 800 100 47 46 ✉ INFO@TECHPROM.GROUP

🌐 WWW.TECHPROM.GROUP 🌐 WWW.CIMAT-BALANCING.RU 🌐 WWW.BELZONA.RU 🌐 WWW.KTREM.RU