

Ремонт турбокомпрессора MAN/TGA/ D2866LF25 (12.0 I)

■ ЗАКАЗЧИК

Логистическая компания, Санкт-Петербург

■ ДАТА

май 2020 года

■ ПРОБЛЕМА

Замасленность патрубков турбокомпрессора и расход масла двигателем

ОПИСАНИЕ РЕМОНТА

Замена корпуса подшипников, ремонтного комплекта и турбинного вала. Очистка горячей и холодной улит, сборка картриджа из комплектующих KODE и финишная балансировка на стенде.

ОБОРУДОВАНИЕ

Cimat CMT-48VSR BigTwin.

МАТЕРИАЛЫ

Комплектующие картриджа от Kode

МЕТОДИКА РЕМОНТА

Ремонт выполнен в соответствии с методиками CIMAT-RUSSIA.

ФАКТЫ

Превышенный температурный порог выхлопных газов привел в негодность плоскости газодинамический уплотнений.



📍 ЛО, ГАТЧИНСКИЙ Р-Н, Д. ВАЙЯЛОВО, ПРОМЗОНА СТР. 11 📞 8 800 100 47 46 ✉ INFO@TECHPROM.GROUP

🌐 WWW.TECHPROM.GROUP 🌐 WWW.CIMAT-BALANCING.RU 🌐 WWW.BELZONA.RU 🌐 WWW.KTREM.RU