

Ремонт турбокомпрессора Hyundai 5303-970-0353

■ ЗАКАЗЧИК

Общая промышленность, Ростовская область

■ ДАТА

июль 2020 года

■ ПРОБЛЕМА

Завышенный осевой и радиальный люфт, диаметральный износ вала.

ОПИСАНИЕ РЕМОНТА

Очистка горячей и холодной улиток, замена ротора и рем-комплекта фирмы KODE и финишная балансировка на стенде Cimat CMT-48VSR BigTwin. Агрегат был настроен на стенде Cimat TurboTest Expert, имитирующий работу двигателя.

ОБОРУДОВАНИЕ

Cimat CMT-48VSR BigTwin

МАТЕРИАЛЫ

Ротор и ремкомплект Kode

МЕТОДИКА РЕМОНТА

Ремонт выполнен в соответствии с методиками CIMAT-RUSSIA.

ФАКТЫ

Цена для ремонта: 13230 руб

Цена нового агрегата: 73186 руб

Выгода: 59956 руб



📍 ЛО, ГАТЧИНСКИЙ Р-Н, Д. ВАЙЯЛОВО, ПРОМЗОНА СТР. 11 ☎ 8 800 100 47 46 ✉ INFO@TECHPROM.GROUP

🌐 WWW.TECHPROM.GROUP 🌐 WWW.CIMAT-BALANCING.RU 🌐 WWW.BELZONA.RU 🌐 WWW.KTREM.RU