

Ремонт турбокомпрессора FAW 3250

■ ЗАКАЗЧИК

Аграрная промышленность,
Ленинградская область

■ ДАТА

июнь 2020 года

■ ПРОБЛЕМА

Турбокомпрессор исправен, большой
расход масла

ОПИСАНИЕ РЕМОНТА

Замена корпуса подшипников, ремонтного
комплекта, турбинного вала и задней стенки

ОБОРУДОВАНИЕ

Cimat CMT-48VSR BigTwin.

МЕТОДИКА РЕМОНТА

Ремонт выполнен в соответствии с методиками
CIMAT-RUSSIA.

ФАКТЫ

Картридж турбокомпрессора прошёл проверку на стенде Cimat CMT-48VSR при температуре масла в 50 (Градусов по Цельсию) и давлении масла в 4 (Бара). Время теста 30 минут.



📍 ЛО, ГАТЧИНСКИЙ Р-Н, Д. ВАЙЯЛОВО, ПРОМЗОНА СТР. 11 📞 8 800 100 47 46 ✉ INFO@TECHPROM.GROUP

🌐 WWW.TECHPROM.GROUP 🌐 WWW.CIMAT-BALANCING.RU 🌐 WWW.BELZONA.RU 🌐 WWW.KTREM .RU