

Ремонт турбокомпрессора VW Crafter 2.5 TDI 49377-07421

■ ЗАКАЗЧИК

Общая промышленность,
Ленинградская область

■ ДАТА

июнь 2020 года

■ ПРОБЛЕМА

Потеря мощности двигателя, ошибка на приборной панели

ОПИСАНИЕ РЕМОНТА

Очистка изменяемого соплового аппарата и настройка турбины
Очистка и окраска, элементов турбокомпрессора и финишная настройка геометрии на стенде Cimat TurboTest Expert.

ОБОРУДОВАНИЕ

Cimat TurboTest Expert

МЕТОДИКА РЕМОНТА

Ремонт выполнен в соответствии с методиками CIMAT-RUSSIA.

ФАКТЫ

В результате диагностики обнаружено отсутствие хода лопаток изменяемой геометрии.



📍 ЛО, ГАТЧИНСКИЙ Р-Н, Д. ВАЙЯЛОВО, ПРОМЗОНА СТР. 11 ☎ 8 800 100 47 46 ✉ INFO@TECHPROM.GROUP

🌐 WWW.TECHPROM.GROUP 🌐 WWW.CIMAT-BALANCING.RU 🌐 WWW.BELZONA.RU 🌐 WWW.KTREM .RU