

Ремонт турбокомпрессора

VW/LT II 2.8 TDI

**721204-0001/FK
0263/GT2556V**

ОПИСАНИЕ РЕМОНТА

Очистка изменяемого соплового аппарата и настройка турбины
Очистка и окраска, элементов турбокомпрессора и финишная настройка геометрии на стенде Cimat TurboTest Expert.

■ ЗАКАЗЧИК

Общая промышленность,
Ленинградская область

■ ДАТА

июнь 2020 года

■ ПРОБЛЕМА

Завышенный осевой и радиальный люфт

ОБОРУДОВАНИЕ

Cimat TurboTest Expert
Cimat CMT-48VSR BigTwin

МЕТОДИКА РЕМОНТА

Ремонт выполнен в соответствии с методиками CIMAT-RUSSIA.

ФАКТЫ

В результате диагностики обнаружен абразив в масляной системе, несвоевременная замена масла и фильтрующего элемента, несвоевременная замена воздушного фильтра или установка фильтрующего элемента ненадлежащего качества.

