

Ремонт турбокомпрессора

Mazda CX-7
530447109904

■ ЗАКАЗЧИК

Общая промышленность,
Ленинградская область

■ ДАТА

ноябрь 2020 года

■ ПРОБЛЕМА

Абразивный износ оси вала в местах
вращения моноутлки, мелко-
абразивный износ лопаток
компрессорного колеса

ОПИСАНИЕ РЕМОНТА

Очистка горячей улитки в пескоструйной камере, мойка холодной улитки и крепежа турбины в ультразвуковой ванне, сборка картриджа производилась из новых запчастей фирмы Kode, затем он был отбалансирован на балансировочном стенде Cimat CMT-48VSR BigTwin. После полной сборки, турбина была настроен на стенде Cimat TurboTest Expert, имитирующий работу двигателя.

ОБОРУДОВАНИЕ

- Cimat CMT-48VSR BigTwin
- Cimat TurboTest Expert

МАТЕРИАЛЫ

Ремкомплект, ротор и вал Kode

МЕТОДИКА РЕМОНТА

Ремонт выполнен в соответствии с методиками CIMAT-RUSSIA.

ФАКТЫ

Цена для ремонта: 16500 руб

Цена нового агрегата: 45000 руб

Выгода: 48500 руб



📍 ЛО, ГАТЧИНСКИЙ Р-Н, Д. ВАЙЯЛОВО, ПРОМЗОНА СТР. 11 ☎ 8 800 100 47 46 ✉ INFO@TECHPROM.GROUP

🌐 WWW.TECHPROM.GROUP 🌐 WWW.CIMAT-BALANCING.RU 🌐 WWW.BELZONA.RU 🌐 WWW.KTREM.RU