

## Ремонт турбокомпрессора

# Volvo XC90 49377-06203

### ■ ЗАКАЗЧИК

Общая промышленность,  
Ленинградская область

### ■ ДАТА

ноябрь 2020 года

### ■ ПРОБЛЕМА

Завышенные осевой/радиальный  
люфты ротора картриджа

## ОПИСАНИЕ РЕМОНТА

Диагностика турбины,  
подготовка/очистка/окраска элементов  
турбокомпрессора, сборка картриджа из  
комплектующих фирмы Kode, после балансировка  
на стенде Cimat CMT-48VSR BigTwin. После полной  
сборки агрегат был настроен на  
стенде Cimat TurboTest Expert, имитирующий  
работу двигателя.

## ОБОРУДОВАНИЕ

- Cimat CMT-48VSR BigTwin  
- Cimat TurboTest Expert

## МАТЕРИАЛЫ

Ремкомплект и вал Kode

## МЕТОДИКА РЕМОНТА

Ремонт выполнен в соответствии с методиками  
CIMAT-RUSSIA.

## ФАКТЫ

Цена для ремонта: 13500 руб

Цена нового агрегата: 32600 руб

Выгода: 19100 руб



📍 ЛО, ГАТЧИНСКИЙ Р-Н, Д. ВАЙЯЛОВО, ПРОМЗОНА СТР. 11 📞 8 800 100 47 46 ✉ INFO@TECHPROM.GROUP

🌐 WWW.TECHPROM.GROUP 🌐 WWW.CIMAT-BALANCING.RU 🌐 WWW.BELZONA.RU 🌐 WWW.KTREM.RU