НОУ-ХАУ

Ремонт автомобилей и промышленных агрегатов

Ремонт турбокомпрессора

Volkswagen Tiguan 53039700162

ЗАКАЗЧИК

Общая промышленность, Ленинградская область

ноябрь 2020 года

ПРОБЛЕМА

Присутствие радиального и осевого люфтов ротора, завышенный люфт лапки оси байпаса

ОПИСАНИЕ РЕМОНТА

Очистка корпуса картриджа и горячей улиты в пескоструйной камере, мойка холодной улиты в ультразвуковой ванне, сборка картриджа из комплектующих фирмы Kode, далее балансировка на стенде Cimat CMT-48VSR BigTwin. После полной сборки агрегат был настроен на стенде Cimat TurboTest Expert, имитирующий работу двигателя.

ОБОРУДОВАНИЕ

- Cimat CMT-48VSR BigTwin
- Cimat TurboTest Expert

МАТЕРИАЛЫ

Ремкомплект и вал Kode

МЕТОДИКА РЕМОНТА

Ремонт выполнен в соответствии с методиками CIMAT-RUSSIA.

ФАКТЫ

Цена для ремонта: 18000 руб Цена нового агрегата: 36000 руб

Выгода: 18000 руб















WWW.TECHPROM.GROUP WWW.CIMAT-BALANCING.RU













