

Ремонт турбокомпрессора

Volkswagen/Toureg
776470-0001

■ ЗАКАЗЧИК

Общая промышленность,
Ленинградская область

■ ДАТА

июль 2020 года

■ ПРОБЛЕМА

Завышенный осевой и радиальный люфт, турбина уходит в аварийный режим.

ОПИСАНИЕ РЕМОНТА

Замена картриджа, ремонт электронного актуатора.

ОБОРУДОВАНИЕ

-Cimat CMT-48VSR BigTwin-
Cimat TurboTest Expert

МАТЕРИАЛЫ

Картридж Kode

МЕТОДИКА РЕМОНТА


Ремонт выполнен в соответствии с методиками CIMAT-RUSSIA.

ФАКТЫ

Цена для ремонта: 22200 руб

Цена нового агрегата: 95352 руб

Выгода: 73352 руб



📍 ЛО, ГАТЧИНСКИЙ Р-Н, Д. ВАЙЯЛОВО, ПРОМЗОНА СТР. 11 ☎ 8 800 100 47 46 ✉ INFO@TECHPROM.GROUP

🌐 WWW.TECHPROM.GROUP 🌐 WWW.CIMAT-BALANCING.RU 🌐 WWW.BELZONA.RU 🌐 WWW.KTREM .RU