

Ремонт турбокомпрессора Peugeot-Citroen 5303-970-0217

■ ЗАКАЗЧИК

Общая промышленность,
Ленинградская область

■ ДАТА

■ май 2020 года

■ ПРОБЛЕМА

Потеря мощности автомобиля,
дымность выхлопа

ОПИСАНИЕ РЕМОНТА

Очистка и окраска элементов турбокомпрессора в дробеструйной и ультразвуковой камерах. Сборка картриджа с последующей балансировкой и проверкой на герметичность. Далее собранный агрегат прошел настройку на стенде

ОБОРУДОВАНИЕ

Cimat Turbotest_Expert

МАТЕРИАЛЫ

Комплектующие картриджа от Kode

МЕТОДИКА РЕМОНТА

Ремонт выполнен в соответствии с методиками CIMAT-RUSSIA.

ФАКТЫ

После диагностики был замечен износ клапана сброса выпускных газов, закоксованность элементов ремкомплекта других составляющих картриджа.



📍 ЛО, ГАТЧИНСКИЙ Р-Н, Д. ВАЙЯЛОВО, ПРОМЗОНА СТР. 11 ☎ 8 800 100 47 46 ✉ INFO@TECHPROM.GROUP

🌐 WWW.TECHPROM.GROUP 🌐 WWW.CIMAT-BALANCING.RU 🌐 WWW.BELZONA.RU 🌐 WWW.KTREM.RU