

## Ремонт турбокомпрессора

**Mercedes Benz 350**  
**802774-0004**

### ■ ЗАКАЗЧИК

Общая промышленность,  
Ленинградская область

### ■ ДАТА

октябрь 2020 года

### ■ ПРОБЛЕМА

Завышенный осевой и радиальный  
люфт, втулен корпус

## ОПИСАНИЕ РЕМОНТА

Очистка горячей и холодной улиток, замена ротора, компрессорного колеса, корпуса и ремкомплекта фирмы KODE и финишная балансировка на стенде Cimat CMT-48VSR BigTwin. Агрегат был настроен на стенде Cimat TurboTest Expert имитирующий работу двигателя.

## ОБОРУДОВАНИЕ

- Cimat CMT-48VSR BigTwin  
- Cimat TurboTest Expert

## МАТЕРИАЛЫ

Ремкомплект, ротор и вал Kode

## МЕТОДИКА РЕМОНТА

Ремонт выполнен в соответствии с методиками CIMAT-RUSSIA.

## ФАКТЫ

Цена для ремонта: 37000 руб

Цена нового агрегата: 106000 руб

Выгода: 69000 руб



📍 ЛО, ГАТЧИНСКИЙ Р-Н, Д. ВАЙЯЛОВО, ПРОМЗОНА СТР. 11 ☎ 8 800 100 47 46 ✉ INFO@TECHPROM.GROUP

🌐 WWW.TECHPROM.GROUP 🌐 WWW.CIMAT-BALANCING.RU 🌐 WWW.BELZONA.RU 🌐 WWW.KTREM.RU