

## Ремонт турбокомпрессора

**Iveco Daily**  
**49135-05020**

### ■ ЗАКАЗЧИК

Общая промышленность,  
Ленинградская область

### ■ ДАТА

ноябрь 2020 года

### ■ ПРОБЛЕМА

Абразивный износ оси вала в местах вращения втулок, мелко-абразивный износ лопаток компрессорного колеса, на корпусе картриджа механическая выработка в месте установки вала с ГМУ кольцом.

## ОПИСАНИЕ РЕМОНТА

Очистка горячей улитки в пескоструйной камере, мойка холодной улитки и крепежа турбины в ультразвуковой ванне, сборка картриджа производилась из новых запчастей фирмы Kode, затем он был отбалансирован на балансировочном стенде Cimat CMT-48VSR BigTwin. После полной сборки, турбина была настроен на стенде Cimat TurboTest Expert, имитирующий работу двигателя.

## ОБОРУДОВАНИЕ

- Cimat CMT-48VSR BigTwin  
- Cimat TurboTest Expert

## МАТЕРИАЛЫ

Ремкомплект, ротор и вал Kode

## МЕТОДИКА РЕМОНТА

Ремонт выполнен в соответствии с методиками CIMAT-RUSSIA.

## ФАКТЫ

Цена для ремонта: 15500 руб

Цена нового агрегата: 57400 руб

Выгода: 41900 руб



📍 ЛО, ГАТЧИНСКИЙ Р-Н, Д. ВАЙЯЛОВО, ПРОМЗОНА СТР. 11 ☎ 8 800 100 47 46 ✉ INFO@TECHPROM.GROUP

🌐 WWW.TECHPROM.GROUP 🌐 WWW.CIMAT-BALANCING.RU 🌐 WWW.BELZONA.RU 🌐 WWW.KTREM .RU