

Ремонт турбокомпрессора

Volkswagen Passat
454231-0004

■ ЗАКАЗЧИК

Общая промышленность,
Ленинградская область

■ ДАТА

ноябрь 2020 года

■ ПРОБЛЕМА

Мелко-абразивный износ лопаток
компрессорного колеса, износ посадки
под газо-масляное уплотнение на валу
ротора

ОПИСАНИЕ РЕМОНТА

Была произведена очистка корпуса картриджа, геометрии и горячей улитки в пескоструйной камере, мойка холодной улитки в ультразвуковой ванне и очищена так же в пескоструйной камере, сборка картриджа осуществлялась из комплектующих фирмы Kode, далее он был отбалансирован на стенде Cimat CMT-48VSR BigTwin. После полной сборки турбина была настроена на стенде Cimat TurboTest Expert

ОБОРУДОВАНИЕ

- Cimat CMT-48VSR BigTwin
- Cimat TurboTest Expert

МАТЕРИАЛЫ

Ремкомплект, ротор и вал Kode

МЕТОДИКА РЕМОНТА

Ремонт выполнен в соответствии с методиками CIMAT-RUSSIA.

ФАКТЫ

Цена для ремонта: 16500 руб

Цена нового агрегата: 45000 руб

Выгода: 48500 руб



📍 ЛО, ГАТЧИНСКИЙ Р-Н, Д. ВАЙЯЛОВО, ПРОМЗОНА СТР. 11 ☎ 8 800 100 47 46 ✉ INFO@TECHPROM.GROUP

🌐 WWW.TECHPROM.GROUP 🌐 WWW.CIMAT-BALANCING.RU 🌐 WWW.BELZONA.RU 🌐 WWW.KTREM.RU