

Ремонт турбокомпрессора

VW/Transporter
5314-970-7018

■ ЗАКАЗЧИК

Общая промышленность,
Ленинградская область

■ ДАТА

июль 2020 года

■ ПРОБЛЕМА

Завышенный осевой и радиальный люфт

ОПИСАНИЕ РЕМОНТА

Очистка горячей и холодной улитки, сборка картриджа из комплектующих KODE и финишная балансировка на стенде Cimat CMT-48VSR BigTwin. Агрегат был настроен на стенде Cimat TurboTest Expert имитирующий работу двигателя..

ОБОРУДОВАНИЕ

-Cimat CMT-48VSR BigTwin-
Cimat TurboTest Expert

МАТЕРИАЛЫ

Картридж Kode

МЕТОДИКА РЕМОНТА


Ремонт выполнен в соответствии с методиками CIMAT-RUSSIA.

ФАКТЫ

Цена для ремонта: 12200 руб

Цена нового агрегата: 58000 руб

Выгода: 45800 руб



📍 ЛО, ГАТЧИНСКИЙ Р-Н, Д. ВАЙЯЛОВО, ПРОМЗОНА СТР. 11 ☎ 8 800 100 47 46 ✉ INFO@TECHPROM.GROUP

🌐 WWW.TECHPROM.GROUP 🌐 WWW.CIMAT-BALANCING.RU 🌐 WWW.BELZONA.RU 🌐 WWW.KTREM .RU