НОУ-ХАУ

Ремонт и динамическая балансировка

Балансировка ротора бумагоделательной машины

3AKA34NK

Ремонтное предприятие, Сыктывкар

ДАТА аперель 2020 года

ПРОБЛЕМА

После восстановления резинового покрытия ротора появилась повышенная вибрация. Заказчик принял решение от балансировать ротор

ОПИСАНИЕ РЕМОНТА

Балансировка роторов по повышенному классу позволяет увеличить ресурс подшипниковых узлов, срок эксплуатации и ресурс самого покрытия ротора. Дисбаланс по 2 осям распределяется на угол больше 120; для меньшего статического дисбаланса при повышенных оборотах ротора.

ОБОРУДОВАНИЕ

- Балансировочный станок CIMAT CMT-1500H2PW.

МЕТОДИКА РЕМОНТА

Балансировка была произведена в соответствии с ГОСТ ИСО 1940-1-2007 Вибрация. Требования к качеству балансировки жестких роторов. Часть 1. Определение допустимого дисбаланса.

ФАКТЫ

Балансировка роторов по повышенному классу позволяет увеличить ресурс подшипниковых узлов, срок эксплуатации и ресурс самого покрытия ротора. Дисбаланс по 2 осям распределяется на угол больше 120; для меньшего статического дисбаланса при повышенных оборотах ротора.







😯 ЛО, ГАТЧИНСКИЙ Р-Н, Д. ВАЙЯЛОВО, ПРОМЗОНА СТР. 11 👢 8 800 100 47 46 🔯 INFO@TECHPROM.GROUP

■ WWW.TECHPROM.GROUP ● WWW.CIMAT-BALANCING.RU ● WWW.BELZONA.RU ● WWW.KTREM .RU





